

## DIGITÁLIS SZEMÉLYMÉRLEG

### MŰSZAKI ADATOK

- Négy precíziós nyúlásmérővel rendelkezik.
- Mérési határ 5 kg-tól 180 kg-ig
- Skálabeosztás 100 g
- LCD kijelző
- Mértékegység: kg / lb / st
- Automatikus kikapcsolás
- Alacsony elemfeszültség / túlterhelés kijelzés
- Tápellátás: 1 db CR2032 lítium elem

### HASZNÁLATA:

1. Helyezze be a lítium elemet. Győződjön meg, hogy az elemet a helyére megfelelőképpen helyezte be. majd győződjön meg, hogy az elem "+" jele kifelé irányul.
2. Helyezze a mérleget szilárd, sík, vízszintes felületre (kerülje a szőnyeget vagy egyéb puha felületet).  
Megjegyzés: Súlymértékegység átváltáshoz nyomja meg a mérleg alján található nyomógombot.
3. Kapcsolja be a mérleget az üvegfelület kézzel vagy lábbal való enyhe megnyomásával a "0.0" felirat megjelenéséig.
4. Túlterhelés: Amennyiben a mérleg túlterhelt (180 kg felett) az LCD kijelzőn az "Err" felírat jelenik meg.
5. Lépjen a mérlegre és várjon, míg az LCD kijelzőn megjelenik az eredmény. Ha nem használja, a mérleg 8 mp után automatikusan kikapcsol.

### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- 1) Óvatosan csomagolja ki a terméket, ügyelve arra, hogy mielőtt a termék valamennyi elemét megtalálná, a csomagolóanyagot ne dobja ki.
- 2) Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást biztosít számukra.
- 3) A terméket ne javítsa önállóan és semmilyen módosításokat ne végezzen. A termék javítását és szabályozását szakosodott cégre/szervizre kell bízni. A garanciális időszak alatti termék felnyitása a garanciális javítások joga érvénytelenítésével jár.
- 4) Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, ez csúszás veszélyt idézhet elő.
- 5) A terméket gyúlékony és illékony anyagok közelében ne használja, és ne tárolja.
- 6) A terméket extrém hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek és nedvességnek ne tegye ki, ne helyezze el túlzottan poros környezetben.
- 7) A terméket ne helyezze el radiátorok, nyílt tűz és egyéb olyan készülék közelében, amely hőforrásnak minősül.
- 8) A termék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ne használja ipari környezetben, sem a szabadban!
- 9) A termék nemrendeltetésszerű használata tilos.
- 10) A terméket vízzel vagy más folyadékkal ne permetezze. A termékbe vizet és egyéb folyadékot ne öntsön. A készüléket vízbe vagy más folyadékba ne merítse.

- 11) A mérlegre nem szabad ráugrani.
- 12) A termékben akkumulátorok felhasználásra nem kerültek.
- 13) A mérleg kizárólag személyek mérésére alkalmas.
- 14) Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni, vegye ki az elemet. Egyéb esetben a termék belsejében kifolyhat, és visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
- 15) A készüléket és kellékei nem megfelelő használatából eredő károkért (sebek, égési sérülések, tűz stb.) a gyártó felelősséget nem vállal.
- 16) A mérleget belső részét kérjük, ne karcolják és ne kaparják, mivel ez a feliratok sérülését okozhatja.